



Encuentro del faldón con pasacables

El diseño del pasacables debe contemplar la colocación de codos en su terminación.



Defecto constructivo.

El pasacables es totalmente vertical, y el vacío que dejan los cables se rellena con masillas que fácilmente se deterioran.



La membrana impermeabilizante de POLIBREAL prescrita, se prolongará en el pasacables hasta 15 cm por encima de la protección