



Encuentro del faldón con pasatubos

El hueco libre resultante entre pasatubos y elemento pasante, se cerrará mediante la colocación de un sombrerete.



Defecto constructivo.

El hueco libre entre pasatubos y elemento pasante, se cierra con masilla.



La membrana impermeabilizante de POLIBREAL prescrita, se prolongará en el pasatubos hasta 15 cm por encima de la protección.